

平成29年8月28日 都立競技施設 第5回アクセシビリティ・ワークショップ


東京体育館現地視察

東京都オリンピック・パラリンピック準備局

大会施設部 施設整備第二課

案内図






メインアリーナ棟 1階平面：北側




凡例

- 観客エリア
- 観客動線
- 選手エリア
- 選手動線
- 車椅子使用者用スペース及び同伴者用座席
- 付加アメニティ座席
- 区画された観覧席
- 車いす対応トイレ(多機能トイレ)※男女共用
- 車いす対応便房(簡易型多機能便房)
- 個別機能を備えた便房(手すり、オストメイト洗浄装置等)
- 授乳室/救護室
- エレベーター






室名：玄関扉
・引き戸への改修困難
代替策として、観客出入時には扉を開放して固定しておくなど、運用にて対応。

視察ルート：  ●



室名：
車いす対応トイレ
改修内容：
・手すり改修
・ボタン改修
・フラッシュライト設置
・サイン改修
※施設のトイレ全体の機能分散については検討中






メインアリーナ棟
2階平面：南側

建物外へ


凡例

- 観客エリア
- 観客動線
- 選手エリア
- 選手動線
- 車椅子使用者用スペース及び同伴者用座席
- 付加アメニティ座席
- 区画された観覧席
- 車いす対応トイレ(多機能トイレ)※男女共用
- 車いす対応便房(簡易型多機能便房)
- 個別機能を備えた便房(手すり、オストメイト洗浄装置等)
- 授乳室/救護室
- エレベーター



室名：
車いす対応トイレ
改修内容：
・手すり改修
・ボタン改修
・サイン改修
・フラッシュライト設置
・音響誘導困難
※施設のトイレ全体の機能分散については検討中

視察ルート：→●



外部/外構

凡例

観客エリア


観客動線選手エリア車椅子使用者用スペース及び同伴者用座席付加アメニティ座席区画された観覧席車いす対応トイレ(多機能トイレ)※男女共用車いす対応便房(簡易型多機能便房)個別機能を備えた便房(手すり、オストメイト洗浄装置等)授乳室/救護室エレベーター

視察ルート:

場所名:
新設スロープ
改修内容:
・スロープ新設
(勾配1/12、W1800)
・標準基準の勾配1/20
以下は対応不可

建物内へ


場所名:
ペDESTロリアンデッキ
改修内容:
舗装材改修



メインアリーナ棟
2階平面：南側


凡例

観客エリア


観客動線選手エリア車椅子使用者用スペース及び同伴者用座席付加アメニティ座席区画された観覧席車いす対応トイレ(多機能トイレ)※男女共用車いす対応便房(簡易型多機能便房)個別機能を備えた便房(手すり、オストメイト洗浄装置等)授乳室/救護室エレベーター

室名：
男子トイレ
改修内容：
・出入口拡幅改修
・サイン改修
・フラッシュライト設置
※施設のトイレ全体の
機能分散については
検討中

視察ルート：





メインアリーナ棟
2階平面：北側




視察ルート：→●

室名
：北側観客席
改修内容：
・車いす使用者用座席設置
・同伴者用座席設置
・区画された観覧席設置
・点状ブロック敷設
・手がかり設置困難

室名
：北側観客席
改修内容：
・付加アメニティ座席設置



- 凡例
- 観客エリア
 - 観客動線
 - 選手エリア
 - 選手動線
 - 車椅子使用者用スペース及び同伴者用座席
 - 付加アメニティ座席
 - 区画された観覧席
 - 車いす対応トイレ(多機能トイレ)※男女共用
 - 車いす対応便房(簡易型多機能便房)
 - 個別機能を備えた便房(手すり、オストメイト洗浄装置等)
 - 授乳室/救護室
 - EV エレベーター



外部/外構

凡例

- 観客エリア
- 観客動線
- 選手エリア
- 選手動線
- 車椅子使用者用スペース及び同伴者用座席
- 付加アメニティ座席
- 区画された観覧席
- 車いす対応トイレ(多機能トイレ)※男女共用
- 車いす対応便房(簡易型多機能便房)
- 個別機能を備えた便房(手すり、オストメイト洗浄装置等)
- 授乳室/救護室
- エレベーター

ゴール

視察終了後
会議室へ

視察ルート:

室名
: 別棟EV棟
改修内容:
・エレベーター新設
(24人乗り/貫通型)

<傾斜路>
・通路幅員の拡幅困難
(標準:1,800以上)
代替策として、新設エレベーター、新設スロープと併用したワンウェイ利用可能。

場所名:
西側広場
改修内容:
舗装材改修
点状ブロック改修

10

11

12

国立競技場駅入口

駐車場
ゲート

冷却塔
置場

第一
駐車場

【新国立ブリッジ】

第二
駐車場

大型
駐車場

サブアリーナ棟

陸上競技場
(200mトラック)

プール棟

植込

広場